

A S Rでない原因不明のひび割れ

二次エフロレッセンスによる汚れが生じているが、A S Rでない可能性が高い。
使用骨材は川砂利、背面からの漏水でエフロレッセンスが生じている。

