

柱に生じた乾燥収縮ひび割れ

雨に掛かる箇所では乾湿の繰り返しにより生じた乾燥収縮ひび割れ。

雨の掛からない後ろの部分には生じていない。

