主催:一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会

#### 維持管理に関する最近の話題

#### 十河 茂幸

近未来コンクリート研究会 代表 一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 顧問 工学博士 コンクリート診断士

# 話の内容


- □ 国土交通省の動向
- □ 予防保全を目的とした点検

⇒ 診断士の資格を取ろう

## 1. 国土交通省の動向

- ロ インフラ高齢化の実状
  - ⇒ 歴史から劣化原因を考える
- □ 道路橋と管理者の実態
  - ⇒ 地方の自治体が課題
- □ 1巡目点検の結果と対応
  - ⇒ 市町村の延命化の遅れ

# インフラ高齢化の実状



## 令和5年に橋梁の43%が50歳

# 老朽化は歴史から考える

~イケイケどんどんの時代~

1872年 新橋駅~横浜駅間の鉄道開業

1914年 第1次世界大戦 東京駅完成

1923年 関東大震災

1941年 太平洋戦争開戦

1964年 東海道新幹線 東京~新大阪

1972年 山陽新幹線 新大阪~岡山(ASRの課題)

1975年 山陽新幹線 岡山~博多(海砂の使用)


1982年 東北新幹線(大宮~盛岡)、上越新幹線

1992年 山形新幹線

1997年 秋田新幹線、北陸新幹線

#### 維持管理が重要と認識された事件

- □ 1999年 鉄道トンネル二次覆エコンクリートの崩落
- □ 2001年 コンクリート診断士資格制度の設立
- □ 2001年 土木学会示方書[維持管理編]の発刊
- □ 2012年 道路トンネルの天井版の崩落事故



# 老朽化は歴史から考える

~インフラ建設が衰退の時代~

1999年 福岡トンネル二次覆工崩落事故

2001年 コンクリート診断士資格の設立

2001年 土木学会コンクリート示方書維持管理編

2012年 笹子トンネル天井版崩落事故

2013年 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月)

2014年 社会資本整備審議会の提言

2014年 インフラ長寿命化行動計画(平成26年5月)

2015年 道路橋の点検実施


2020年 1巡目点検結果の報告

⇒ 令和2年メンテナンス年報 参照

# 道路橋の数と管理者の実態

- □ 道路橋 約73万橋(2m以上)
- □ そのうち市町村の管理が66%
- □ 2m以下と調査対象も相当数
- □ 点検後の対応遅れが顕在化
  - ⇒ 市町村のRC橋の延命化が課題


#### 維持管理者別の橋梁数の内訳



## 劣化グレードの定め方

区 分		状 態
劣化グレード I	健全	構造物の機能に支障が生じない段階
劣化グレードⅡ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点 から措置を講ずることが望ましい状態
劣化グレードⅢ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措 置を講ずるべき状態
劣化グレードIV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態


#### 全道路管理者の点検結果 (令和2年メンテナンス年報より)



※点検を実施した施設のうち、2020年3月末時点で診断中の施設を除く。

○ 2019 年度末時点における判定区分の割合は、橋梁: I 42%、II 49%、II 9%、IV 0.1%、トンネル: I 2%、II 58%、III 39%、IV 0.4%、道路附属物等: I 32%、II 53%、III 15%、IV 0.1%です。

#### 市区町村管理者の点検結果(令和2年メンテナンス年報より)



※点検を実施した施設のうち、2020年3月末時点で診断中の施設を除く。

○ 2019年度末時点における判定区分の割合は、橋梁: I 43%、II 48%、II 8%、IV 0.1%、 トンネル: I 3%、II 58%、III 37%、IV 2%、道路附属物等: I 19%、II 59%、III 22%、 IV 0.3%です。

# 点検結果から見えるもの

- □劣化は年を経るごとに増える。
  - ⇒ 劣化度Ⅱから劣化度Ⅲに移行
- □劣化は施工より環境に支配される。
- □市町村の延命化は予算が必要。
  - ⇒ 重要でないインフラが取り残される。
    - ⇒ 点検に費用を掛けないで、 効率的に延命化を図る。

#### 補修対応の実態 (1巡目点検の措置の実施状況)

#### 点検済みの劣化度ⅢおよびⅣの橋梁における補修の実施例 (国土交通省編:メンテナンス年報2020年度より)

管理者	<b>修繕</b> が 必要 A	修繕に 着手 B	修繕が 完了 D	着手率 (B/A)	完了率 (D/A)
国土交通省	3,427	2,359	1,071	69%	31%
高速道路会社	2,538	1,202	705	47%	28%
都道府県·政令市等	20,535	9,052	5,057	44%	25%
市町村	42,338	12,324	7,812	29%	18%
合計	68,836	24,937	14,645	36%	21%

Ⅰ:健全 Ⅱ:予防保全段階 Ⅲ:早期措置段階 Ⅳ:緊急措置段階

このうち、グレードⅢおよびⅣと判定された橋梁が対象

## 老朽化対策の進まない理由

- ■橋梁点検の膨大な数 5年ごとの点検で、予算が膨大
- □点検する人材の問題 維持管理をするのは自治体の役目
- □点検に応じて補修をする費用の課題 予算が微増では早急な補修は不能

#### つまり、・・・

社会資本の整備では、

- 1多くの橋梁を費用をかけないで点検し、
- ②点検頻度を延ばす橋梁を選別し、
- ③早期に補修を要する橋梁に対応する。
- 4これにより、安全・安心の整備を行う。
- ⇒ よって、予防保全を目的とした点検が必要

## 2. 予防保全を目的とした点検要領

- □ 劣化事例の多い塩害を対象
- □ 塩害による劣化は鉄筋腐食
- □ 鉄筋の腐食は打音では手遅れ

⇒ 健全に見える腐食時期を予見

# コンクリートの老朽化の主要因

塩害

**ASR** 

凍害

鉄筋腐食

中性化

化学的腐食


過大外力

疲労

# 塩害による劣化進行過程の概念

塩害による劣化

部材の性能低下



## 劣化要因と潜伏期・進展期の外観

劣化要因	潜伏期	進展期	
<b>塩化物</b> イオン	外観上の変状なし 腐食発生限界Cl <sup>-</sup> イオン量以内	外観上の変状なし 塩化物イオンによる腐食開始	
中性化	外観上の変状なし 発錆限界以上の中性化残り	外観上の変状なし 中性化による腐食開始	
ASR	外観上の変状なし 膨張によるひび割れなし	膨張ひび割れの発生 変色、アルカリシリカゲルの滲出	
凍結融解 作用	外観上の変状なし 凍結融解の繰り返しを受ける	スケーリング、ひび割れの発生 ポップアウトの発生など	
化学的腐食	外観上の変状なし 表面の変質が認められない期間	表面が荒れた状態 ひび割れの発生	

## 予防保全を目的とした点検事例

- □ 外観目視と打音検査では予防保全は困難
- □ 鉄筋腐食の可能性のある劣化因子を調査
- □ 中性化深さ測定から腐食の可能性を予想
- □ 塩化物イオン量から腐食の可能性を調査
- □ その他、基本的な設計・施工状況の調査
  - ⇒ 対策の時機を予見する!

## 調査項目(2019年 東広島市)

	調査項目	実施項目
1	形状寸法	・橋梁の寸法・形状の記録 ・調査状況の写真
2	表面観察	・外観調査(ひび割れ、変色、浮き、剥離など)→スケッチ、写真 ・内部不具合調査(空洞、豆板など)→スケッチ、写真 ・打音検査(テストハンマー)
3	鉄筋位置 かぶり厚さ	・電磁波レーダーによる鉄筋の配置 ・かぶり厚さの測定
4	圧縮強度	・リバウンドハンマーによる表面硬度測定から推定 (JIS A 1155、JSCE-G-504)
5	中性化深さ	①ドリル法による粉末で中性化深さ測定 (NDIS 3419) ②ろ紙に噴霧したフェノールフタレイン溶液が赤紫色に呈色 ③ドリルを止めてその時の深さをノギスで測定
6	塩化物イオン量	・乾式ドリル粉の採取 →実験室で簡易塩分測定器「クロキット」による塩分量測定

#### 外観調査と打音検査(剥落を処理)



<u>打音検査</u> (剥落しそうな箇所を処理)



<u>ひび割れ調査</u> 劣化によるひび割れ 初期ひび割れか判断




#### 配筋状態の調査



電磁波レーダー法 配筋やかぶり厚さの測定

配筋状態の記録 300mm ×150mm



#### かぶり厚さ調査と外観調査



かぶり厚さ 50mm




かぶり厚さが小さいと鉄筋の腐食膨張で剥離

#### リバウンドハンマーによる強度推定




| 測定の状況

方向による補正方法



## 圧縮強度の推定値(呉市の事例)



⇒ 2014年と2018年を比較しても大差なし 設計基準強度(推定)に十分な余裕の強度

### 中性化深さの測定状況





対料の採取

中性化の判定

中性化深さ測定



#### 中性化深測定とその評価(東広島市の例)

測定箇所		中性化深さ(mm)	
	A1橋台側	5.98	
上流側	中間部	4.35	
	A2橋台側	2.59	
	A1橋台側	15.24	
中央部	中間部	3.57	
	A2橋台側	1.81	
	A1橋台側	24.56	
下流側	中間部	22.52	
	A2橋台側	29.31	

建設後39年経過 t=39 中性化速度係数の算定 25=A√39 A=4.0

中性化残り10mmとして 40mまで中性化する年数 40=4√t t=100(年)

⇒建設後100年中性化せず

\*建設後の年数から将来予測値から判定現状の判断では、残り60年間は中性化しない

## 塩化物イオンの浸透深さ調査

◆塩化物イオン量測定

ドリルで試料を採取後、

簡易測定キット「クロキット」を使用



簡易塩化物イオン濃度測定器具

#### 塩化物イオン量測定のための粉末採取





プドリルによる削孔 粉体採取状況 塩化物イオン量用 の粉体採取





#### 塩化物イオンの浸透の概念





注:内在塩分の 可能性も考慮

$$C = Co \left\{ 1 - erf \left( \frac{x}{2\sqrt{D_c \cdot t}} \right) \right\}$$

Dc:拡散係数

Co:表面塩化物イオン量

### 安芸高田市の橋梁点検(2020年)

#### 工業団地橋

建設年 1975年

幅員 12.6m

橋長 7.0m





#### 小原橋

建設年 1965年

幅員 4.6m

橋長 4.5m







#### 砂田線1号橋


建設年 2004年

幅員 9.6m

橋長 8.7m




#### 塩化物イオン量の評価(工業団地橋)




塩化物イオン量の濃度は内部ほど高い。鉄筋位置で腐食限界濃度に達している。

#### 塩化物イオン量の評価(砂田線1号橋)



塩化物イオン量の濃度はかぶり30mmの位置が高い。 鉄筋位置で腐食限界濃度に未達と判断できる。

#### 塩化物イオン量の評価(小原橋)




塩化物イオン量の濃度はかぶり厚さ30mm以深で高い。 鉄筋位置で腐食限界濃度に達していると判断できる。


#### 塩分濃縮について


- ① 塩化物イオンが、フリーデル氏塩として固定化される。
- ② 中性化すると固定化されていた塩分が可溶性となり、細孔溶液中に移動する。
- ③ 未中性化域で、フリーデル氏塩は再度固定化される。
- ④中性化が進むと、塩分は内部に移動する。


この現象が塩分濃縮という。

#### ●中性化に伴う塩化物イオンの濃縮現象










#### 塩分濃縮のない塩化物イオン量の測定例

#### 硬化コンクリート1.0m3中の塩素イオン量(kg/m3)



#### クロキットによる測定



## まとめ

- □ 老朽化したインフラは増加
  - ⇒ 維持管理ビジネスは拡大
- □ 予防保全を目的とした点検が必要
  - ⇒ 点検に費用を掛けない
- □ 早めの措置で経費削減
  - ⇒ 整備予算を有効活用

## コンクリート診断士を取得しよう!

□2001年コンクリート診断士制度を設立

□2022年4月現在 14

14,336名が登録

内訳

全国

官公庁等

1,233名(7.9%)

コンサル

3,963名(27.7%)

建設会社

5,564名(38.8%)

#### ⇒ 診断士資格者は高評価