

乾湿繰り返しによる表面ひび割れ

吸水による膨張と乾燥の繰り返しで生じたひび割れ

もともと乾燥収縮で表面ひび割れが生じやすいが、水がひび割れを目立ちやすくする。

