

## 凍結融解の繰り返しによる劣化

凍結融解作用を受けた縁石ブロック。隣のブロックは健全とみられる。  
気泡が入っていないコンクリート製品は凍害を受けやすい。

