

法面コンクリートに生じた藻類による汚れ

日陰において藻類が発生したコンクリート

黒い色はカビとみられる。

