

膨張性骨材による浮き

部分的に不良骨材が混入したために、浮きが生じたと思われる。
不良骨材の吸水膨張、吸水した骨材の凍結膨張などが考えられる。

