

アルカリシリカ反応を生じた波消ブロック

ASRによるひび割れが進展して剥落を生じている。
内部の骨材が膨張して表面に亀甲状のひび割れが生じ、さらに剥落が生じている。

