

橋脚に生じた曲げひび割れ

計画途中で供用した橋脚で、片方だけに荷重が作用したために生じた曲げひび割れ。
完成形での設計でなく、計画中の設計も必要

