

漏水による汚れ（エフロレッセンス）

地下にエスカレータ横で、地下水による漏水が生じてできたエフロレッセンス。
河川の近くの地下構造物で地下水位付近からの漏水とみられる。

